

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,  
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus  
**Nuo 2020-04-26 06:00 iki 2020-04-27 06:00**

| Duomenys apie:             | 2019 m.<br>iš viso<br>nuo metų<br>pradžios | 2020 m.<br>iš viso nuo<br>metų pra-<br>džios | Iš viso<br>per<br>parą | Vilniaus | Kauno | Klaipėdos | Šiaulių | Panevėžio | Alytaus | Utenos | Marijampolės | Tauragės | Telsių |
|----------------------------|--|--|------------------------|----------|-------|-----------|---------|-----------|---------|--------|--------------|----------|--------|
| Ekstremaliąsias situacijas | 1  | 2  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| Ekstremaliuosius įvykius   | 202  | 201  | 3                      |          |       |           |         | 1         |         |        |              | 1        | 1      |
| Iš viso išvykimų           | 11805                                      | 11056  | 98                     | 28       | 20    | 9         | 8       | 5         | 7       | 8      | 6            | 4        | 3      |
| <b>GAISRUS:</b>            | 6140                                       | 4288   | 61                     | 19       | 11    | 4         | 6       | 2         | 5       | 7      | 5            | 2        |        |
| a) Gaisruose žuvusius      | 34   | 39   |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| b) traumotus asmenis       | 73   | 40   |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| <b>GELBĖJIMO DARBUS:</b>   | 3009                                       | 3938   | 18                     | 3        | 4     | 3         | 2       | 2         | 1       |        | 1            | 1        | 1      |
| a) transporto avarijose    | 411  | 371  | 3                      |          | 1     | 2         |         |           |         |        |              |          |        |
| b) vandenyje               | 77   | 89   |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| c) buityje                 | 399  | 384  | 2                      | 1        | 1     |           |         |           |         |        |              |          |        |
| d) pagalba spec. tarnyboms | 1211                                       | 1148   | 7                      | 1        |       | 1         |         | 2         |         |        | 1            | 1        | 1      |
| e) chemija ir radiacija    | 88   | 105  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| f) kitus                   | 823  | 1841   | 6                      | 1        | 2     |           | 2       |           | 1       |        |              |          |        |
| <b>IŠGELBĖTI ŽMONĖS</b>    | 158  | 142  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| a) gaisruose               | 61   | 50   |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| b) buityje, vandenyje      | 31   | 21   |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| c) transporto avarijose    | 54   | 54   |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| d) kitur                   | 12   | 17   |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| Žuvę/traumuoti ne gaisre   | 0/2  | 0/3  | /                      | /        | /     | /         | /       | /         | /       | /      | /            | /        | /      |
| Evakuoti žmonės            | 170  | 251  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| Melagingi pranešimai       | 59   | 42   |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| <b>KITI IŠVYKIMAI</b>      | 2597                                       | 2788   | 19                     | 6        | 5     | 2         |         | 1         | 1       | 1      |              | 1        | 2      |

**2. Gaisrų aprašymas**

|                            |   |  |   |                                       |                            |
|----------------------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 188<br>2020-04-26<br>06:17 | 2020-04-26<br>05:05<br>05:15<br>05:26<br>05:34<br>09:10 | Utenos r. Utenos sen.,<br>Jaurelio k., Jaurelės g.<br>Ūkinis pastatas,<br>20x8 m | Atvykus, atvira liepsna degė 1-o aukšto medinis ūki-<br>nis pastatas, stogas dengtas šiferiu. Pastatas ir jame<br>sukrautos malkos (3 m <sup>3</sup> ) bei namų apyvokos daiktai<br>sudegė. Apsaugotas gyvenamas namas. | AC – 3,<br>3-B,<br>1 (2) KOAA grandis | VPGT-10,<br>Pamainos vadas |
|----------------------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------|

|                            |   |   |  |  |  |
|----------------------------|---|---|--|--|--|
| 134<br>2020-04-26<br>10:00 | 2020-04-26<br>08:18<br>08:38<br>-<br>-<br>09:45         | Šakių r. Lekėčių sen.,<br>Tirmėnų k.<br>Individualus gyvenamasis namas,<br>12x10 m  | Pranešta, kad dega namas atvira liepsna. Atvykus paaiškėjo, kad vonios kambaryje (3x3 m) buvo užsidegęs plaukų džiovintuvas, kurį užsigesino savininkas iki PGP atvykimo. Gaisro metu apdegė palangė, lango rėmas. Aprūko visa vonios patalpa. Namas mūrinis, perdanga betoninė, stogas dengtas skarda. Name buvo įrengtas dūmų detektorius. | AC - 4   | VPGT-3,<br>SPT-6,<br>Pamainos vadas        |
| 89<br>2020-04-26<br>12:16  | 2020-04-26<br>09:40<br>09:48<br>10:52<br>11:22<br>12:12 | Pasvalio r. Joniškėlio apylinkių sen. Švobiškio k.<br>Gyvulių ferma,<br>100x40 m    | Atvykus, pro pastato stogą veržėsi dūmai, ugnis. Pastatas mūrinis, perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Nudegė ~200 m <sup>2</sup> pastato stogo. Sudegė perdanga, viduje buvęs šaldytuvas, melžimo aparatai, vienas šiaudų rulonas. Užduso 3 veršiukai. Išgelbėta 40 karvių.  | AC – 5,<br>4-B,<br>2 (3) KOAA grandys  | VPGT-5,<br>SPT-8, SUF-1,<br>Pamainos vadas |
| 278<br>2020-04-26<br>15:27 | 2020-04-26<br>14:43<br>14:53<br>15:02<br>15:04<br>15:28 | Alytaus r. Alovės sen.,<br>Pagurnių k.<br>Atvira teritorija                         | Atvykus, atvira liepsna degė ~7 m <sup>3</sup> į krūvą sukrautų malkų. Gaisro metu sudegė 3 m <sup>3</sup> sausų malkų. Apsaugotas medinis ūkinis pastatas (15x5 m, esantis už 5 metrų).   | AC – 3,<br>1-B   | VPGT-5,<br>SPT-4,<br>Pamainos vadas        |
| 178<br>2020-04-26<br>16:36 | 2020-04-26<br>14:05<br>14:15<br>14:20<br>14:25<br>15:44 | Marijampolės sav. Marijampolės sen., Patašinės k., Babalinės g.<br>Pirtis,<br>6x4 m | Atvykus, pirtis degė atvira liepsna, stogas buvo sugriuvęs. Gaisro metu sudegė pirtis ir joje buvę daiktai.  | AC - 2, VTA-ASS/10000/6000/Sca<br>niaP450/S/6x6/3,<br>2-B,<br>1 (2) KOAA grandis | VPGT-9,<br>Pamainos vadas                  |
| 167<br>2020-04-26<br>16:38 | 2020-04-26<br>15:25<br>15:35<br>15:47<br>15:49<br>15:58 | Ukmergės r. Taujėnų sen. Mažeikių k.<br>Ūkinis pastatas,<br>18x10 m                 | Atvykus, iš mūrinio ūkinio pastato rūko dūmai. Apdegė viduje įrengtos lauko virtuvės patalpa (5x3 m).  | AC – 3,<br>1-B   | VPGT-4,<br>SPT-4,<br>Pamainos vadas        |
| 96<br>2020-04-26<br>18:06  | 2020-04-26<br>17:30<br>17:38<br>17:41<br>17:47<br>18:13 | Lazdijų r. Švėntėžio sen., Janėnų k., Žališkės g.<br>Transporto priemonė            | Atvykus, atvira liepsna degė automobilio „Audi A4“ variklio skyrius. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyriaus degios detalės, termiškai paveiktas kapoto dangtis, įškilo priekinis stiklas.  | AC – 2,<br>1-B   | VPGT-4,<br>SPT-2,<br>Pamainos vadas        |
| 116<br>2020-04-26          | 2020-04-26<br>21:16                                     | Šilalės r. Kvėdarnos sen., Kvėdarnos mstl.,   | Atvykus, garaže degė automobilis „MB 220“. Pastatas L formos: viename gale 2 garažai, kitame - 1. Ga-  | AC – 3,<br>1-B,  | VPGT-5,<br>SPT-1,                          |

|                            |   |   |  |  |   |
|----------------------------|---|---|--|--|---|
| 22:26                      | 21:18<br>21:35<br>21:41<br>22:28                        | K. Jauniaus g.<br>Transporto priemonė,<br>garažas 6x5 m   | ražas mūrinis, 2 aukštų, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė automobilio bagažinė, salono vidus. Apdegė garaže buvę namų apyvokos daiktai, pagalbinės patalpos durys, išsilydė elektros instaliacija, aprūko sienos ir lubos.   | 1 (2) KOAA grandis   | Pamainos vadas  |
| 108<br>2020-04-27<br>00:12 | 2020-04-26<br>20:59<br>21:12<br>22:03<br>23:40<br>03:24 | Biržų r. Širvėnos sen.,<br>Anglininkų k., Apaščios g.<br>Pastatas,<br>28x20 m                                   | Gautas pranešimas, kad dega pirtis. Atvykus atvira liepsna degė buvęs kultūros namų pastatas. Pastatas medinis - mūrinis, stogo danga šiferis. Sudegė visa medinė pastato dalis. Mūrinės pastato dalies nudegė stogas, stipriai aprūko sienos. Sudegė 5 m <sup>3</sup> malkų, 10 m <sup>3</sup> statybinės medienos. | AC – 5,<br>4-B,<br>1-Laf,<br>1 (2) KOAA grandis                                | VPGT-3,<br>SPT-6,<br>Pamainos vadas   |
| 298<br>2020-04-27<br>00:28 | 2020-04-26<br>19:41<br>19:53<br>20:50<br>21:08<br>23:45 | Kauno r. Garliavos<br>apylinkių sen., Juragių<br>k. Žalgirio g.<br>Ūkinis pastatas,<br>15x7 m                   | Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Pastatas mūrinis-medinis, perdanga medinė, dengtas šiferiu. Gaisro metu pastatas sudegė. Apsaugotas mūrinis ūkinis pastatas ir medinis ūkinis pastatas. Gaisro metu apdegė medinio pastato 15 m <sup>2</sup> sienos.  | AC - 5,<br>ŠA/Mercedes/4x4/4<br>3-B,<br>1 (2) KOAA grandis                     | VPGT-15,<br>SPT-1,<br>SUF-1,<br>Pamainos vadas,<br>Vyresnysis specia-<br>listas |
| 135<br>2020-04-27<br>00:46 | 2020-04-26<br>22:21<br>22:32<br>23:06<br>00:38<br>02:51 | Šalčininkų r. Kales-<br>ninkų sen., Purvėnų k.,<br>Žalioji g.<br>Individualus gyvena-<br>masis namas,<br>11x9 m | Atvykus, medinio 1-o aukšto namo viduje degė atvira liepsna, stogas dengtas šiferiu. Išdegė namo vidus ir viduje buvę namų apyvokos daiktai. Pradegė ~2 m <sup>2</sup> medinės perdangos ir ~0,5 m <sup>2</sup> stogo.   | AC – 4,<br>2-B,<br>1 (2) KOAA grandis  | VPGT-4,<br>SPT-6,<br>Pamainos vadas   |
| 279<br>2020-04-27<br>02:43 | 2020-04-27<br>01:10<br>01:16<br>01:20<br>01:26<br>02:08 | Alytus, Naujoji g.<br>Butas daugiabučiame<br>gyvenamajame name  | Degė butas. Išdegė buto virtuvė ir vienas kambarys. Aprūko buto koridorius ir kitas kambarys bei laiptinės koridorius. Bute gyvenę 2 vyrai su GMP medikais vykti atsisakė. Bute nebuvo įrengtas dūmų detektorius. Neatsargus rūkymas   | AC - 3,<br>APK/42/RenaultKera<br>x410.42/S/6x6/3<br>1-B,<br>2 (2) KOAA grandis | VPGT-12,<br>Pamainos vadas  |

### 3. Gelbėjimo darbų aprašymas

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 579<br>2020-04-26<br>13:09 | 2020-04-26 12:17<br>Klaipėdos m. H. Manto g. GMP medikai pranešė, kad negali patekti į namo rūšį, kurio viduje yra galimai miręs žmogus. Reikalinga nupjauti rūšyje esančių vartų spyną. Atvykus, nupjauta rūšyje esančių vartelių spyna. Įvykio vietoje liko dirbti GMP medikai.<br>ŠA/Mitsubishi Pajero Sport VPGT-2   |
| 171<br>2020-04-26<br>16:12 | 2020-04-26 15:29<br>Šilutės r. Vainuto sen., Galnės k., Medžiotų g. Eismo įvykis. Atvykus nustatyta, kad automobilis „Volvo V 40“ nuvažiavo į griovį ir apsisvertė ant stogo. Prispaustų žmonių nebuvo. PGP atvertė automobilį ant ratų, atjungė akumuliatorių.<br>AC/9000/4000/TATRAT815-7-731R32/S/6x6/4, AC/2350-150/2400/Zi1130/V/4x2/7 Vainuto UK VPGT-3, SPT-2 |
| 109                        | 2020-04-27 01:01   |



|                        |       |      |   |    |   |     |  |    |     |  |   |     |
|------------------------|-------|------|---|----|---|-----|--|----|-----|--|---|-----|
| Išdegęs plotas (a)     | 4793  | 290  |   | 50 |   |     |  |    |     |  |   | 240 |
| Pieva                  | 740   | 17   |   | 3  |   | 1   |  | 2  | 1   |  |   | 10  |
| Išdegęs plotas (a)     | 66315 | 1404 |   | 51 |   | 100 |  | 22 | 500 |  |   | 731 |
| Durpinga pieva         | 12    |      |   |    |   |     |  |    |     |  |   |     |
| Išdegęs plotas (a)     | 5075  |      |   |    |   |     |  |    |     |  |   |     |
| Durpynas               | 1     |      |   |    |   |     |  |    |     |  |   |     |
| Išdegęs plotas (a)     | 300   |      |   |    |   |     |  |    |     |  |   |     |
| Pasėliai               | 2     |      |   |    |   |     |  |    |     |  |   |     |
| Išdegęs plotas (a)     |       |      |   |    |   |     |  |    |     |  |   |     |
| Ražienos               | 3     |      |   |    |   |     |  |    |     |  |   |     |
| Išdegęs plotas (a)     | 233   |      |   |    |   |     |  |    |     |  |   |     |
| Kita atvira teritorija | 483   | 7    | 1 |    | 2 | 1   |  | 2  |     |  | 1 |     |
| Išdegęs plotas (a)     | 7591  | 51   |   |    |   | 1   |  | 50 |     |  |   |     |