

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,  
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-01-16 06:00 iki 2021-01-17 06:00

| Duomenys apie:             | 2020 m.<br>iš viso<br>nuo metų<br>pradžios | 2021 m.<br>iš viso nuo<br>metų pra-<br>džios | Iš viso<br>per<br>parą | Vilniaus | Kauno | Klaipėdos | Šiaulių | Panevėžio | Alytaus | Utenos | Marijampolės | Tauragės | Telšių |
|----------------------------|--|--|------------------------|----------|-------|-----------|---------|-----------|---------|--------|--------------|----------|--------|
| Ekstremaliąsias situacijas |  |  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| Ekstremaliuosius įvykius   | 14   | 9  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| Iš viso išvykimų           | 1137                                       | 1226   | 110                    | 17       | 23    | 16        | 10      | 10        | 8       | 13     | 5            | 2        | 6      |
| GAISRUS:                   | 437  | 460  | 46                     | 5        | 14    | 4         | 3       | 6         | 2       | 6      | 4            | 1        | 1      |
| a) Gaisruose žuvusius      | 3  | 8  | 2                      |          | 2     |           |         |           |         |        |              |          |        |
| b) traumotus asmenis       | 6  | 1  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| GELBĖJIMO DARBUS:          | 409  | 433  | 34                     | 3        | 4     | 8         | 5       | 3         | 1       | 5      | 1            | 1        | 3      |
| a) transporto avarijose    | 64   | 73   | 5                      |          | 1     | 2         | 1       | 1         |         |        |              |          |        |
| b) vandenyje               | 13   | 13   | 5                      |          | 1     |           | 1       | 1         |         | 2      |              |          |        |
| c) buityje                 | 65   | 73   | 8                      |          | 1     | 2         | 1       |           |         | 2      |              |          | 2      |
| d) pagalba spec. tarnyboms | 168  | 145  | 10                     | 3        | 1     | 1         | 1       | 1         |         | 1      |              | 1        | 1      |
| e) chemija ir radiacija    | 8  | 5  | 1                      |          |       | 1         |         |           |         |        |              |          |        |
| f) kitus                   | 91   | 124  | 5                      |          |       | 2         | 1       |           | 1       |        | 1            |          |        |
| IŠGELBĖTI ŽMONĖS           | 17   | 10   |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| a) gaisruose               | 4  | 4  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| b) buityje, vandenyje      | 3  | 1  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| c) transporto avarijose    | 8  | 5  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| d) kitur                   | 2  |  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| Žuve/tramuoti ne gaisre    | 0/1  | /  | /                      | /        | /     | /         | /       | /         | /       | /      | /            | /        | /      |
| Evakuoti žmonės            | 18   | 4  |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| Melagingi pranešimai       | 4  | 13   |                        |          |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| KITI IŠVYKIMAI             | 287  | 320  | 30                     | 9        | 5     | 4         | 2       | 1         | 5       | 2      |              |          | 2      |

**2. Gaisrų aprašymas**

|                          |                                       |   |   |                                       |                                     |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 9<br>2021-01-16<br>06:36 | 2021-01-16<br>04:01<br>04:06<br>04:25 | Zarasai, Žemaitės g.<br>Ūkinis pastatas, 10x8 m | Atvykus, atvira liepsna degė ūkinio pastato stogas. Ūkinis pastatas 1 aukšto, pusė ūkinio dalies medinė, kita pusė mūrinė, perdanga medinė, pusė stogo dengta skarda, kita pusė šiferiu. Ūkiniame pastate | AC – 3,<br>3-B,<br>1 (2) KOAA grandis | VPGT-6,<br>SPT-2,<br>Pamainos vadas |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|

|                           |   |  |  |   |   |
|---------------------------|---|--|--|---|---|
|                           | 04:53<br>06:10  |  | įrengta pirties patalpa. Gaisro metu nudegė pastato stogas, vietomis išdegė perdanga, sulietas pastato vidus bei jame esantys baldai, namų apyvokos daiktai.   |   |   |
| 22<br>2021-01-16<br>07:39 | 2021-01-16<br>04:25<br>04:40<br>06:33<br>06:39<br>11:45 | Ukmergės r., Lyduokių sen. Juodausių k. Papijo g. Ūkio paskirties pastatas, 20x12 m    | Atvykus, atvira liepsna degė medinis, ūkinis pastatas. Gaisro metu sudegė dvišlaitis stogas dengtas šiferio lakštais, perdengimas, išdegė viduje buvę namų apyvokos daiktai. Apdegė pastato sienos. Prie pastato sudegė sukrautos malkos (15 m <sup>3</sup> ). Iš vidaus išnešta 40 dujų balionų.  | AC – 6,<br>3-B                                    | VPGT-7,<br>SPT-8,<br>Pamainos vadas   |
| 18<br>2021-01-16<br>10:58 | 2021-01-16<br>08:31<br>08:38<br>09:22<br>09:36<br>10:30 | Šilutės r., Švėkšnos mstl., Veiviržėnų g. Pagalbinio ūkio paskirties pastatas, 5x3 m   | Atvykus, iš medinio garažo vidaus rūko dūmai, patalpos buvo uždūmintos. Garažas (8x5 m) medinis, perdengimas medinis, stogas vienslaitis, dengtas šiferiu. Pastate įrengta lauko virtuvė. Gaisro metu lauko virtuvėje aprūko sienos ir lubos, sudegė namų apyvokos daiktai, apdegė motorolis „Scooter“. Nuardyta 10 m <sup>2</sup> sienos ir 10 m <sup>2</sup> medinio perdengimo. Dūmų detektoriaus pastate nebuvo. | AC – 3.<br>2-B.<br>1 (1) KOAA grandis             | VPGT-3,<br>SPT-3,<br>SUF-2,<br>Gyventojai-1,<br>Pamainos vadas,<br>Kitų PGP darbuotojai |
| 4<br>2021-01-16<br>13:14  | 2021-01-16<br>09:11<br>09:17<br>10:28<br>11:27<br>14:03 | Kupiškio r., Šimonių sen. Šimonių mstl. Juodžiūnų g. Medžio apdirbimo pastatas         | Atvykus, medžio apdirbimo įmonėje, bunkeryje, degė pjuvenos. Gaisro metu sudegė apie 10 m <sup>3</sup> pjuvenų, sulieta vandeniu apie 100 m <sup>3</sup> .   | AC – 6,<br>3-B                                    | VPGT-5,<br>SPT-11,<br>SUF-1,<br>Pamainos vadas  |
| 26<br>2021-01-16<br>15:54 | 2021-01-16<br>10:33<br>10:44<br>11:29<br>12:04<br>14:48 | Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Šilavoto k., Sūduonios g. Ūkinis pastatas, 40x10 m | Atvykus, ūkinio pastato stogas degė atvira liepsna. Ūkinis pastatas medinis, perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu sudegė (30x10 m) pastato dalis. Sudegė 10 vištų, 30 žąsų. Išnešti 2 dujų balionai.   | AC - 2,<br>VTA-ASS,<br>4-B,<br>3 (6) KOAA grandys | VPGT-8,<br>SPT-1,<br>SUF-1,<br>Pamainos vadas   |
| 17<br>2021-01-16<br>16:21 | 2021-01-16<br>15:02<br>15:07<br>15:22<br>15:30<br>15:58 | Radviliškio r., Šeduva., Sodų g. Ūkinis pastatas, 9x8 m                                | Atvykus, iš ūkinio pastato veržėsi dūmai. Ūkinis pastatas mūrinis, perdanga gelžbetonio, stogo konstrukcijos medinės, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Ūkiniame pastate įrengtame garaže nuo kūrenamos kieto kuro krosnelės degė aplinkui sudėti daiktai. Gaisro metu aprūko automobilis „BMW 330“, apsilydė automobilio plastmasinės detalės. Sudegė garaže sudėti daiktai, aprūko patalpos.                     | AC – 3,<br>1-B                                    | VPGT-3,<br>SPT-3,<br>Skyrininkas, vykdomantis pamainos vado funkcijas                   |
| 11                        | 2021-01-16  | Kelmė, B. Laucevičiaus   | Atvykus, iš namo pastogės veržėsi dūmai. Namas   | AC – 4,   | VPGT-5,   |

|                           |   |  |  |   |  |
|---------------------------|---|--|--|---|--|
| 2021-01-16<br>18:51       | 16:43<br>16:47<br>17:55<br>18:11<br>20:58                             | g. Apleistas pastatas,<br>12x10 m  | medinis, vieno aukšto su mansarda, perdanga medinė, stogo konstrukcijos medinės, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė dalis namo stogo, išdegė 18 m <sup>2</sup> gyvenama patalpa ir joje buvę namų apyvokos daiktai. Nuardyta 12 m <sup>2</sup> medinės perdangos, 70 m <sup>2</sup> stogo. Aprūko ir sulietos vandenių kitos patalpos. | 3-B,<br>1 (2) KOAA grandis                        | SPT-3,<br>Pamainos vadas                       |
| 27<br>2021-01-16<br>21:23 | 2021-01-16<br>17:04<br>17:10<br>17:18<br>17:33<br>22:11               | Marijampolė, Teatro g.<br>Individualus gyvenamasis namas, 15x13 m  | Atvykus, namas degė atvira liepsna. Namas 2-jų aukštų, mūrinis, apkaltas dailylentėmis, perdanga gelžbetoninė, stogas dengtas skarda. Gaisro metu nudegė 40 m <sup>2</sup> sienos, 50 m <sup>2</sup> stogo, sulietas pirmas aukštas. <i>Gaisro detektoriai buvo.</i>   | AC - 4,<br>VTA-ASS,<br>3-B,<br>3 (7) KOAA grandys | VPGT-17,<br>SPT-1,<br>SUF-1,<br>Pamainos vadas |
| 14<br>2021-01-16<br>23:13 | <b>2021-01-16</b><br><b>20:16</b><br>20:44<br>21:02<br>21:22<br>23:53 | <b><u>Kaišiadorių r., Žiežmarių apylinkės sen., Žalvarnių k., Žalvarnių g.</u></b><br>Vagonėlis, 9x2 m         | Atvykus, kilnojamas mobilus vagonėlis degė atvira liepsna. <b><u>21:08 vagonėlyje rastas vyro lavonas ir du uždusę katinai.</u></b> Gaisro metu vagonėlis sudegė.  | AC - 5,<br>ŠA,<br>2-B                             | VPGT-8,<br>SPT-6,<br>Skyrininkas               |
| 16<br>2021-01-17<br>00:13 | 2021-01-16<br>18:24<br>18:31<br>19:11<br>20:01<br>22:58               | Rokiškio r., Juodupės sen., Raišių k., Darbininkų g.<br>Individualus gyvenamasis namas, 8x8 m                  | Atvykus, namas degė atvira liepsna. Namas 1-no aukšto su mansarda, medinis, perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė namo stogas ir mansarda. Išdegė kambarys (4x4 m) ir jame buvę daiktai. Sudegė priestatas 3,5x4 m. Namuose dūmų detektorius buvo.   | AC – 5,<br>4-B,<br>1 (2) KOAA grandis             | VPGT-4,<br>SPT-7,<br>Pamainos vadas            |
| 35<br>2021-01-17<br>00:25 | 2021-01-17<br>20:37<br>20:56<br>21:31<br>23:23<br>00:54               | Kauno r., Batniavos sen., Tirkšlių k., Jurbarko pl.<br>Apleistas (nenaudojamas) pastatas, 10x9 m               | Atvykus, atvira liepsna degė pastatas. Pastatas medinis, 1-no aukšto su mansarda, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė stogas, patalpos sulietos vandenių.   | AC – 4,<br>4-B,<br>1 (2) KOAA grandis             | VPGT-10,<br>SPT-4,<br>Pamainos vadas           |
| 15<br>2021-01-17<br>01:19 | <b>2021-01-16</b><br><b>19:13</b><br>19:27<br>20:06<br>21:39<br>01:40 | <b><u>Kaišiadorių r., Žaslių sen., Stabintiškių k., Alyvų g.</u></b><br>Individualus gyvenamasis namas, 10x6 m | Atvykus, namas degė atvira liepsna. Namas medinis - rąstinis, perdanga medinė, stogas šlaitinis, dengtas šiferiu. Gaisro metu apdegė ir aprūko visos vidaus patalpos, nudegė ir nuardyta 40 m <sup>2</sup> stogo dangos. <b><u>20:55 rastas moters kūnas.</u></b>  | AC - 5,<br>ŠA,<br>3-B,<br>2 (2) KOAA grandys      | VPGT-6,<br>SPT-7,<br>SUF-1,<br>Pamainos vadas  |
| 17<br>2021-01-17          | 2021-01-16<br>21:53   | Raseinių r., Ariogalos sen., Daugėliškių k.  | Atvykus, lengvasis automobilis „Ford Focus“ degė atvira liepsna. Gaisro metu išdegė variklio skyrius,  | AC – 2,<br>1-B                                    | VPGT-4,<br>SPT-2,                              |

|                           |   |   |  |                                       |  |
|---------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|
| 01:46                     | 22:04<br>22:11<br>22:14<br>22:55                        | Transporto priemonė   | priekinė salono dalis, priekiniai ratai.   |                                       | Kitų PGP darbuotojai   |
| 37<br>2021-01-17<br>03:21 | 2021-01-17<br>00:01<br>00:22<br>00:52<br>01:05<br>02:27 | Alytaus r., Alovės sen., Davainiškių k., Daugų g. Pirtis (sauna), 8x5 m               | Atvykus, iš pirties rūko dūmai. Pirtis 1-no aukšto, rąstinė, stogas dengtas čerpėmis. Gaisro metu išdegė pirties kambarys (3x2 m), aprūko pirties salės sienos ir lubos, baldai ir namų apyvokos daiktai, vietomis pradegė perdengimas.                                  | AC – 3,<br>2-B,<br>1 (2) KOAA grandis | VPGT-5,<br>SPT-4,<br>Pamainos vadas                            |
| 29<br>2021-01-17<br>03:48 | 2021-01-17<br>02:26<br>02:35<br>02:40<br>02:42<br>03:29 | Utena, Joneliškio g. Ūkinis pastatas, 12x8 m  | Atvykus, iš ūkinio pastato veržėsi dūmai. Ūkinis pastatas 2-jų aukštų, mūrinis, perdanga gelžbetoninė, stogas dengtas šiferiu. Gaisras kilo ūkinio pastato viduje įrengtoje pirtyje. Gaisro metu išdegė pirties patalpos (3x2,5 m), medinės apdailos lentelės.           | AC – 3,<br>3-B,<br>1 (3) KOAA grandis | VPGT-10,<br>Pamainos vadas                                     |
| 6<br>2021-01-17<br>03:52  | 2021-01-17<br>00:36<br>00:45<br>01:00<br>01:15<br>04:36 | Šilalės r., Šilalės kaimiškoji sen., Biržų Lauko k., Pilės g. Ūkinis pastatas, 18x8 m | Atvykus, ūkinis pastatas degė atvira liepsna. Pastatas iš dviejų medinių priestatų ir mūrinės dalies, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė stogo dangos 50 m <sup>2</sup> . Išvežta iš ūkinio pastato 40 m <sup>3</sup> šieno.                         | AC - 3,<br>ŠA,<br>2-B                 | VPGT-8,<br>SPT-2,<br>SUF-2,<br>Gyventojai-1,<br>Pamainos vadas |
| 12<br>2021-01-17<br>04:09 | 2021-01-16<br>23:11<br>23:22<br>23:55<br>00:39<br>02:37 | Biržų r., Širvėnos sen., Rinkuškių k., SB „Rinkuškių“, Alyvų g. Sodo namelis, 6x9 m   | Atvykus, atvira liepsna degė sodo namelis. Namelis karkasinis, perdanga medinė, dengtas bituminiu šiferiu. Gaisro metu išdegė 20 m <sup>2</sup> sienų, nuardyta 20 m <sup>2</sup> perdengimo. Apdegė ir aprūko namų apyvokos daiktai. Namelyje dūmų detektoriaus nebuvo. | AC – 3,<br>3-B,<br>1 (2) KOAA grandis | VPGT-7,<br>SPT-2,<br>Pamainos vadas                            |

### 3. Gelbėjimo darbų aprašymas

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 19<br>2021-01-16<br>12:13 | 2021-01-16 11:38<br>Šilutės r., Šilutės sen., Gaidelių k., Tilžės g. Gautas pranešimas, kad automobilis nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė ant stogo, vairuotojas negali išlipti. Iki PGP atvykimo žmonės iš automobilio buvo išlipę, medikų pagalbos atsisakė. Išsikviesta techninė pagalba, kad automobilį ištrauktų iš griovio. AC-1, VPGT-2, SPT-2 |
| 21<br>2021-01-16<br>12:44 | 2021-01-16 11:56<br>Varėnos r., Varėnos sen., Senosios Varėnos k., Vilniaus g. Gautas pranešimas, kad į tvenkinį įlūžęs žvejys. Atvykus, žmogus buvo ištrauktas gyventojų iki PGP atvykimo ir pasišalinęs. AC-2, VPGT-6  |
| 42<br>2021-01-16<br>13:47 | 2021-01-16 12:31<br>Panevėžio r., Velžio sen. Dembavos k. Ekranų gamyklos tvenkinys. Gautas pranešimas, kad tvenkinyje įlūžęs keturratis, žmonių nemato. Atvykus, 70 m nuo kranto buvo įlūžęs keturratis „HONDA“, žmonių nebuvo. Savininkui narai padėjo keturratį ištraukti iš tvenkinio į krantą. Įvy-   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | kio aplinkybes aiškinasi PK pareigūnai. AC-1, NA, ŠA, VPGT-9  |
| 16<br>2021-01-16<br>14:36 | 2021-01-16 13:24<br>Akmenės r., Akmenės sen., Kesių k. Gautas pranešimas, kad prie Agluonų užtvankos įlūžo briedžio patelė, nuo kranto 15-20 metrų, negali išlipti, skęsta. Atvykus, 20 m atstumu nuo kranto užtvankoje buvo įlūžęs briedis. Panaudojus grandininį pjūklą išpjautas ledas, išlaisvintas gyvūnas ištrauktas į krantą. Nusilpęs gyvūnas perduotas pranešėjui, kuris susisieks su aplinkosaugos specialistais. AC-2, VPGT-3, SPT-1   |
| 11<br>2021-01-16<br>15:20 | 2021-01-16 13:44<br>Kretingos r., Imbarės sen., Žeimių k., Kazimiero Olšausko g. Gautas pranešimas, kad griauinant seną negyvenamą namą užgriuvo ant žmonių griaunamo namo siena, nebegali išlikti 2 žmonės. Atvykus, 1 žmogus buvo išsilaisvinęs, kitas žmogus be gyvybės požymių buvo prispaustas nugriuvusia namo siena. Išsilaisvinęs iš griuvėsių vyras išvežtas į gydymo įstaigą. Kitas vyras panaudojus grandininį pjūklą išlaisvintas, perduotas medikams, kurie konstatavo vyro kirtį. AC-3, ŠA, VPGT-6, SPT-4 |
| 15<br>2021-01-16<br>16:57 | 2021-01-16 14:47<br>Raseinių r., Raseinių sen., Norgėlų k., Žemaičių g. Prabaudos tvenkinys. Gautas pranešimas, kad į tvenkinį įlūžo žmogus. Atvykus, vyriškis buvo išlipęs į krantą. Medikai apžiūrėjo vyrą, išsivežė į gydymo įstaigą. AC-3, VPGT-6, SPT-2  |
| 15<br>2021-01-16<br>17:03 | 2021-01-16 16:21<br>Telšių r., Ryškėnų sen., Užgirių k., Ažuolo Sodų 7-oji g. Pagalba gyventojams patenkant į namą. Atvykus, pro duris patekta į namą, įleisti medikai. Viduje rastas miręs vyras. AC-1, VPGT-2   |
| 12<br>2021-01-16<br>22:09 | 2021-01-16 20:47<br>Kelmės r., Vaiguvos sen., Pakėvio k., Dvaro g. Gautas pranešimas, kad galimai prūde nuskendo žmogus. Atvykus, 5 m nuo kranto į eketę išokęs pilietis neišnėrė. Bandyta ieškoti skenduolio, nepavyksta. Darbai skenduolio paieškai bus atliekami sekančią dieną. AC-1, SPT-2   |
| 43<br>2021-01-16<br>23:40 | 2021-01-16 23:02<br>Panevėžio m., Kniaudiškių g. Pagalba gyventojams patenkant į butą. Atvykus, ištraukiamų kopėčių pagalba per langą patekta į butą, atidarytos durys ir įleisti medikai, ir policijos pareigūnai. Viduje rasta moteris, kuriai konstatuota mirtis. AC-1, VPGT-3   |
| 27<br>2021-01-17<br>00:35 | 2021-01-16 23:51<br>Utena, Vestuvių g. Gautas pranešimas, kad moteris nukrito nuo skardžio iš maždaug 10 m aukščio. Atvykus, neštuvų pagalba moteris be sąmonės iškelta, perduota medikams. AC-1, VPGT-5  |

#### 4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės*

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)*

**Alytaus rajono savivaldybės informacija.** Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)

**Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 22 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija:** Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Jurbarko r., Anykščių r., Pakruojo r., Vilkaviškio r., Kazlų rūdų sav., Šakių r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Kalvarijų sav., Kretingos r., Klaipėdos r., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)

**Nuo 2020-07-29** Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-01 d. įsakymu Nr. D-393 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r.,

|  |
|--|
| Platelių sen., Visvainių k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. <b>(11.3)</b>  |
| <b>Nuo 2020-10-13</b> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-14 d. įsakymu Nr. A-919 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje“, paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija dėl pastato, esančio Klaipėdos g. 164, Panevėžyje, griūties. <b>(5.1)</b>   |
| <b>Nuo 2020-11-30</b> Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-30 d. įsakymu Nr. 13B-1784 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Jonavos rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Jonavos r. savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos gyvūnų (išskyrus paukščius ir žuvis) užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19), oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. <b>(11.1, 11.3)</b>                         |
| <b>Nuo 2020-12-31</b> Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-31 d. įsakymu Nr. A-1543 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Radviliškio rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos gyvūnų (išskyrus paukščius ir žuvis) užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19) audinių ūkyje, oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. <b>(11.1, 11.3)</b> |